

年次点検で「水が溜まっている」状態を確認 排水し、スイッチ確認で**早期復旧**



排水後に内部を点検したところ
フロートスイッチが配線に干渉し
動作していませんでした。
その場で清掃と位置調整を行い
正常動作を確認。部品交換なしで
解決しました。

「年次点検」で確認したケーブルピットの状態

点検事例の続きはブログで

※クリックすると外部サイトへ移動します

岐阜県・工業団地の特高変電所にて 「3年毎点検」 記録を生かして**連続施工**



岐阜県の工業地帯にて、3年ごとの定期点検を実施。
過去のデータを活用し、
準備から施工までスムーズに対応。
お客様からも「またお願いしたい」
という有り難い言葉をいただきました。

点検事例の続きはブログで

※クリックすると外部サイトへ移動します

東春電気工業株式会社

愛知県春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

▼ 東春電気工業 公式サイト

増設で迷宮化した「ケーブルラック」を現地調査

全280枚の「現物照合」により、見えないリスクを可視化した記録



長年の増設で、ケーブルの行先は不明

図面がなく、

どれが不要な線かも判断できないため、

手が出せない状況でした。

4箇所・280地点を撮影 図面と写真を「番号」で紐付け



全ルートを目視確認し、図面と写真を番号で紐付け。

現場に行かなくても、状況が分かるように「台帳」を作成しました。

ただ撮るだけではなく「不具合」も特定します



撮影と同時に、施工不良や経年劣化もチェック。

潜在的な事故リスクを洗い出し、

安全な更新計画が立てられる資料へ仕上げました。

「点検・延命化・更新判断」迷ったら、まずはご相談ください。

東春電気工業株式会社 TEL 0568-51-3311