

落雷停止。原因を確認し、安全に復旧。

風力発電所の特別高圧設備を点検し、復旧まで対応しました。



双眼鏡で77kV架線を確認

落雷停止の風力発電所へ、当社技術者2名が出動。

主任技術者・メーカーご担当者と連携し

77kV設備を点検。

安全確認後、復旧しました。

点検事例の続きはブログで

※クリックすると外部サイトへ移動します

ホームページをきっかけに、商社の方が来社されました。

特別高圧設備の点検会社を探されていたことが、ご縁の始まりです。



商社のご担当者様にご来社いただきました

点検会社を探されていた

商社とのご縁が

大手企業との打ち合わせに

つながりました。

詳しくはブログで

※クリックすると外部サイトへ移動します

東春電気工業株式会社

〒487-0004 春日井市玉野町557-3


TEL 0568-51-3311

制御盤更新は「盤を入れ替えるだけ」ではありません

77kV・154kV設備で、制御盤など40面を設置・56面を撤去



盤内配線・切替
一本のミスも許されない配線作業



一本ずつ確認しながら仕上げた
制御盤の配線



制御盤をクレーンで搬入



据付後の制御盤



複雑なケーブルを確認しながら撤去

■ 約3年間の更新工事。ケーブル総延長 約68km、端末数 約22,400。

■ 一つひとつ確認を重ねる、確実な更新工事。

■ 搬入・据付から配線・切替・撤去まで対応。

[更新工事の詳細はブログで](#)

※クリックするとブログページへ移動します

変電所設備を知るからこそ、更新工事まで確実に。

東春電気工業株式会社

〒487-0004 愛知県春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

1面・数面の部分更新も
ご相談ください

更新工事の
ご相談はこちら [➤](#)