


## メーカー在庫なし。「穴が合わない」と他社に断られた スイッチ交換を、**現場作業で即解決!**

特別高圧点検で見つけた「隠れた亀裂」と「予防保全」の記録



【現場加工】 部品の穴位置が合わないトラブル  
その場でドリル加工し、新品スイッチを取り付け



【予防保全】 点検中に微細な亀裂を発見  
事故を未然に防ぐため、写真付きで報告・提案

■ 古い設備でも、現行品を「現場加工」で適合させます（盤ごとの交換は不要）

■ 点検は「○・×」だけでなく、設備の寿命を診断します。

■ ついでに「コンデンサーを撤去したい」との要望にも柔軟に対応しました。


▶ 古い設備の更新、他社で断られた案件も一度ご相談ください

# 東春電気工業株式会社

〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

絶縁不良・トラッキング現象による「突発停止・火災」を未然に防ぐ  
**粉じんに埋もれた電気室を、夜間作業で徹底清掃！**



配線が見えず、目視点検は不可能です  
吸湿するとトラッキング（発火）現象で、  
突然の設備停止や火災を招きます。



【特殊清掃】専用機材と手作業で、徹底除去  
絶縁を確保する「乾式」のプロ技術。  
夜間作業で迅速に完遂しました。

- 稼働ラインを止めない「夜間・休日」での集中作業に対応します。
- 表面だけでなく、絶縁低下を招く「機器の隙間・奥」まで乾式で除去します。
- 清掃後は「目視点検」が可能になり、トラブルの予兆を早期発見できます。

▶ 「汚れすぎて他社に断られた」「高所・狭所」  
の難所も一度ご相談ください。

**東春電気工業株式会社**


〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

## 大型車不可の現場でも「変圧器の絶縁油交換」完遂！

独自「小型ポンプ」で狭所も対応。停電時間を短縮。

改良「三方バルブ」で、ホース脱着の手間と操作ミスゼロに。



大型車両不要。狭い場所でも搬入可能な  
高出力・小型ポンプ」システム。

交換後はその場で「絶縁油の耐圧試験」を実施。  
数値と目視で「絶縁性能の回復」を証明します。

- 重機不要！ 他社に断られた「車が入らない場所」も対応します。
- 単なる交換ではなく、「内部洗浄」で設備の寿命を延ばします。
- 施工後はその場で「絶縁油の耐圧試験」。安全を目で見て証明します。

▶ 古い設備の更新、他社で断られた案件も一度ご相談ください

# 東春電気工業株式会社

〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

**夕方の緊急SOS！ 放置厳禁の「変圧器の油漏れ」を  
過酷な冬の深夜作業で、翌朝までに確実にストップ！**



【漏油の特定】 ブッシング根元からの漏れを発見。  
放置すると絶縁油が酸化し、変圧器の致命傷に。



【修復完了】 補修材が固まらない冬の悪条件。  
2人体制の徹夜作業で漏れを完全封鎖。

- 夕方以降の「緊急SOS」にも迅速出動。突然のトラブルを放置させません。
- 的確な原因特定で被害を最小限に。設備の「致命傷」を防ぎます。
- 冬の深夜など「過酷な環境」でも、朝までに確実な復旧をお約束します。

▶ 放置すれば致命傷になるトラブル、夜間の緊急対応も  
一度ご相談ください

**東春電気工業株式会社**

〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311